

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2024年5月27日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年5月27日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【固体廃棄物貯蔵庫第10棟付近における負傷者発生について】 協力企業作業員が、固体廃棄物貯蔵庫第10棟付近において、コンクリートミキサー車のコンクリートかき出し作業後に可搬式ステップ(高さ約1m)を降りる際に足を踏み外して転倒し負傷。なお、当該作業員に意識はあり。 救急医療室にて、緊急搬送の必要があると判断され、医療機関へ搬送。 搬送先の医療機関で、左腸骨臼蓋骨折と診断された。 今後、再発防止対策を検討。	G II	5月23日