

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年1月10日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【富岡消防署立入検査における指摘について】 2024年12月17日、18日に富岡消防署の立入検査が行われ、企業センターA棟及びB棟に設置されたパーティションにより、パッケージ型消火設備の有効放水距離が取れないため、是正するよう指摘を受けた。 今後、指摘されたパーティションを移動予定。	G II	12月27日
2	【富岡消防署立入検査における指摘について】 2024年12月17日、18日に富岡消防署の立入検査が行われ、構内の定期検査用資材倉庫B棟において横置きタンク及び除染機器により、屋内消火栓及び誘導灯が視認障害となっているため、是正するよう指摘を受けた。 応急処置として、表示札及び誘導標識を設置する。 今後、視認できない場所に、パッケージ型消火栓と誘導灯を増設する。	G II	12月27日
3	【富岡消防署立入検査における指摘について】 2024年12月17日、18日に富岡消防署の立入検査が行われ、免震重要棟1階においてケーブルラックにより、誘導灯が視認障害となっているため、是正するよう指摘を受けた。 応急処置として、ケーブルラックの下部に、誘導標識を設置する。 今後、指摘された誘導灯を移設する。	G II	12月27日
4	【富岡消防署立入検査における指摘について】 2024年12月17日、18日に富岡消防署の立入検査が行われ、大型休憩所2階コンビニエンスストアで使用しているカーテンについて、政令で定める基準以上の防火性能を有していないことから、是正するよう指摘を受けた。 今後、指摘されたカーテンは取り外し、防火性能を有していないカーテンは使用しないこととした。	G II	12月27日