

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年1月30日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年1月30日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5,6号機分析室前廊下照明(1箇所)のケーブル損傷について】 協力企業作業員が5,6号機サービス建屋1階分析室前廊下において、天井裏にケーブルを布設するため、照明と天井ボードを取り外す作業をしていたところ、照明器具と照明ケーブルが擦れ、ケーブル被覆が破れて損傷。修理完了まで、当該照明電源を「切」とする。なお分析室前廊下には、他に照明があるため通行に支障なし。今後、再発防止対策について検討。	GⅢ	1月27日