

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年2月18日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年2月18日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【物揚場における協力企業作業員の負傷について】 協力企業作業員が、物揚場の路盤整備において、バールでH鋼を持ち上げる作業をした際、体勢を崩し右手を地面に強打して負傷。 救急医療室において、右手指の打撲と診断。 その後、業務車両にて医療機関を受診し、右手中指の打撲と診断。 なお、不休災害となっている。 今後、再発防止対策を検討。	GⅢ	2月14日