

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年3月7日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年3月7日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【既設多核種除去設備(B)系タンク2B配管溶接部から水のにじみについて】 協力企業作業員が点検停止中の既設多核種除去設備(B)系タンク2Bの配管溶接部に、水のにじみを確認。 当該溶接部については自己融着テープにて修理を行い、にじみが無いことを確認。 当該溶接部の配管交換予定。	GⅢ	3月5日