

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年3月27日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年3月27日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【免震重要棟一般服出入口からG装備着用での入室について】 当社社員が、入退域管理棟でG装備を着用後、免震重要棟に移動、免震重要棟に入室するため一般服出入口からG装備で入室していることを、委託警備員に指摘を受けた。 当該作業員の移動経路の汚染検査を実施し、汚染のないことを確認。 今後、再発防止対策を検討する。	GⅢ	3月24日