

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年1月21日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【構内諸建屋一部での免震重要棟における火災監視不可について】 協力企業作業員が、免震重要棟にある複合火災受信機の消防設備点検(外観目視・絶縁抵抗測定)を、手順に基づき電源を停止して実施。 点検時に異常はなく、点検完了に伴い電源を復旧したところ、複合火災受信機に不具合が発生。 免震重要棟の監視装置において構内諸建屋一部の火災監視が不可となった。 所轄消防へ報告を行い、免震重要棟での監視が復旧するまでは、対象建屋での火気作業は中止とし、定期的に巡視を実施。 その後、複合火災受信機の基盤取替を実施し、監視可能となったことを確認。	GⅢ	1月16日