

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年7月28日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【管理対象区域内における飲水事案発生について】 当社社員が、免震重要棟から構内循環バスに乗車するため、飲食禁止のバス待合所で待機中に、携行していたペットボトルの水を摂取したことを確認。 当該社員の口、鼻の汚染検査およびホールボディカウンタ測定を実施し、汚染や内部取り込みが無いことを確認。 当該社員へ聞き取りした結果、無意識に携行していた水を飲んでしまったもの。 今後、再発防止対策を検討。	GⅡ	7月23日
2	【1／2号機超高压開閉所ケーブルヘッドからの絶縁油漏えいについて】 当社社員が、2号機主変圧器に使用していた超高压開閉所OFケーブル用の油槽タンクからの抜油作業をおこなっていたところ、ケーブルヘッド付近から絶縁油(PCBは含まれていない)が漏えいしていることを確認。 抜油作業中に漏えいしたが、原因不明のため調査中。なお、抜油作業は手順通りにおこなわれていたことを確認済。 漏えいした絶縁油は約50リットルで、漏えい個所の養生と吸着マットにて拡大防止を実施済。 今後、調査結果により再発防止対策を検討。	GⅢ	7月23日