

核物質防護に関する不適合情報

2025年10月6日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf>

- 1. 公表区分Ⅰ 0件
- 2. 公表区分Ⅱ 0件
- 3. 公表区分Ⅲ 1件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	当社社員から核物質防護上の扉の鍵を発電所内で紛失したとの報告を受け、関係者にて搜索したところ、当日中に発電所内で発見した。 調査の結果、作業後の装備脱衣時に誤って、当該鍵を手荷物と一緒に脱衣用ゴミ箱に入れてしまったことで一時的な紛失に至ってしまった。 なお、当該鍵紛失中の現場設備に妨害破壊行為等の痕跡はなく、不審者や不審物もなかった。	2025/8/7	

- 4. 公表区分その他 1件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	監視カメラの映像が、映らないことを確認した。 調査の結果、設備所管箇所と監視所管箇所の設備運用に関する認識が相違しており、不要設備の撤去に伴ってケーブルを切断していた。 その後、他の監視カメラに切り替えることで、正常な状態に復旧した。	2025/7/8	