

核物質防護に関する不適合情報

2026年3月9日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックをご覧ください。

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf>

1. 公表区分Ⅰ 0件
2. 公表区分Ⅱ 0件
3. 公表区分Ⅲ 0件
4. 公表区分その他 5件

NO.	不適合内容	発見日	備考
1	核物質防護設備用の発電機が、正常に動作しないことを確認した。 監視・侵入検知機能は維持。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。	2024/9/22	
2		2024/9/26	
3		2024/10/8	
4		2024/11/17	
5	正門にて警備員が、車両登録証を所持していない車両を発見した。 調査の結果、車両登録証の取り扱いルールに関する理解不足が原因であったことから、関係者に再教育を実施した。 なお、当該車両登録証の不正使用は確認されていない。	2025/12/17	