

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2015年5月1日～5月31日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建 屋北東)	No.125 (焼却工作建 屋西)	No.133 (サイドバンカ 建屋西)	No.150 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋東)	No.151 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋北)	No.152 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋西)	No.153 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋南)
月日	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)
5月1日	8,326	8,564	8,627	9,895	9,893	9,866	9,893
5月2日	8,427	8,544	8,531	9,889	9,889	9,859	9,886
5月3日	8,400	8,536	8,554	9,893	9,888	9,866	9,894
5月4日	8,394	8,523	8,569	9,896	9,896	9,870	9,899
5月5日	8,345	8,502	8,579	9,883	9,881	9,854	9,886
5月6日	8,300	8,498	8,596	9,885	9,877	9,856	9,886
5月7日	8,291	8,496	8,593	9,884	9,888	9,855	9,887
5月8日	8,392	8,481	8,510	9,884	9,881	9,855	9,879
5月9日	8,365	8,476	8,531	9,885	9,885	9,857	9,887
5月10日	8,358	8,466	8,527	9,883	9,884	9,853	9,881
5月11日	8,308	8,448	8,542	9,879	9,874	9,852	9,875
5月12日	8,281	8,474	8,599	9,891	9,890	9,862	9,885
5月13日	8,452	8,500	8,565	9,900	9,903	9,871	9,888
5月14日	8,385	8,453	8,540	9,878	9,886	9,849	9,865
5月15日	8,385	8,453	8,540	9,878	9,886	9,849	9,865
5月16日	8,400	8,448	8,549	9,906	9,900	9,877	9,905
5月17日	8,358	8,444	8,539	9,878	9,883	9,849	9,869
5月18日	8,400	8,448	8,549	9,906	9,900	9,877	9,905
5月19日	8,661	9,026	8,803	9,971	9,968	9,942	9,965
5月20日	8,546	8,776	8,725	9,912	9,913	9,883	9,902
5月21日	8,472	8,680	8,697	9,893	9,895	9,866	9,885
5月22日	8,412	8,613	8,669	9,886	9,888	9,857	9,875
5月23日	8,378	8,578	8,656	9,884	9,888	9,856	9,875
5月24日	8,378	8,578	8,656	9,884	9,888	9,856	9,875
5月25日	8,329	8,521	8,629	9,883	9,880	9,851	9,871
5月26日	8,341	8,515	8,614	9,883	9,886	9,855	9,874
5月27日	8,306	8,496	8,604	9,877	9,881	9,847	9,866
5月28日	8,281	8,480	8,607	9,881	9,878	9,854	9,876
5月29日	8,276	8,475	8,604	9,884	9,889	9,856	9,877
5月30日	8,326	8,526	8,646	9,898	9,903	9,865	9,886
5月31日	8,401	8,482	8,534	9,872	9,879	9,844	9,866

値は12時時点の水位