

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2015年6月1日～6月30日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建 屋北東)	No.125 (焼却工作建 屋西)	No.133 (サイドバンカ 建屋西)	No.150 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋東)	No.151 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋北)	No.152 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋西)	No.153 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋南)
月日	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)
6月1日	8,354	8,444	8,521	9,866	9,867	9,836	9,856
6月2日	8,342	8,443	8,529	9,872	9,880	9,843	9,863
6月3日	8,341	8,461	8,562	9,882	9,885	9,854	9,878
6月4日	8,361	8,437	8,493	9,866	9,876	9,838	9,860
6月5日	8,344	8,407	8,498	9,866	9,870	9,836	9,861
6月6日	8,366	8,433	8,557	9,895	9,886	9,865	9,894
6月7日	8,350	8,419	8,530	9,875	9,873	9,845	9,866
6月8日	8,320	8,413	8,541	9,874	9,878	9,845	9,864
6月9日	8,583	8,791	8,767	10,011	10,007	9,983	10,008
6月10日	8,501	8,722	8,702	9,906	9,917	9,878	9,896
6月11日	8,447	8,628	8,676	9,892	9,896	9,864	9,880
6月12日	8,404	8,597	8,674	9,888	9,893	9,860	9,880
6月13日	8,384	8,554	8,623	9,880	9,889	9,853	9,872
6月14日	8,375	8,517	8,609	9,879	9,884	9,851	9,873
6月15日	8,344	8,497	8,606	9,875	9,884	9,849	9,864
6月16日	8,332	8,491	8,618	9,884	9,892	9,857	9,877
6月17日	8,364	8,551	8,669	9,897	9,900	9,871	9,891
6月18日	8,356	8,518	8,622	9,878	9,888	9,852	9,871
6月19日	8,329	8,493	8,615	9,875	9,885	9,848	9,868
6月20日	8,345	8,550	8,647	9,885	9,890	9,858	9,872
6月21日	8,396	8,674	8,694	9,893	9,905	9,868	9,883
6月22日	8,349	8,592	8,659	9,883	9,889	9,855	9,874
6月23日	8,317	8,539	8,641	9,878	9,887	9,850	9,874
6月24日	8,379	8,667	8,705	9,898	9,905	9,871	9,890
6月25日	8,349	8,602	8,680	9,887	9,898	9,859	9,881
6月26日	8,325	8,552	8,666	9,884	9,896	9,858	9,880
6月27日	8,721	9,185	8,870	9,974	9,979	9,948	9,972
6月28日	8,657	8,969	8,851	9,930	9,929	9,904	9,928
6月29日	8,575	8,858	8,801	9,911	9,913	9,885	9,906
6月30日	8,523	8,761	8,759	9,902	9,910	9,876	9,900

値は12時時点の水位