

2022年8月9日9時

天気 晴

水温 18.1℃

昨日給餌したのに、水底がとても綺麗！餌やフンの残渣が皆無！今までは清掃後も僅かに残っていたのに。これは系統下流のフィルターでゴミを効率的に除去するため、水流発生装置の位置を水底のゴミを巻き上げるように変えたことによるもの。日々試行錯誤。  
(山)

