

福島第一原子力発電所 固体廃棄物貯蔵庫第1棟、第2棟付近に保管されているガレキ類収納容器下部からの水の漏えいについて

< 参 考 資 料 >
2021年6月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

【概要】

- 本日（6月1日）午後2時55分頃、固体廃棄物貯蔵庫第1棟、第2棟付近に保管されているガレキ類収納容器下部から水が漏えいしていることを、当該容器を点検していた協力企業作業員が発見しました。
- 漏えい範囲は、約2m×約2m×深さ約1mmであり、当該漏えい箇所へ吸水マットにより漏えい拡大防止養生を実施するとともに、側溝等への流入がないことを確認しています。
- また、漏えいは継続しておりますが、当該容器滴下箇所の下部に受けを設置しています。
- なお、敷地境界モニタリングポスト、構内排水路モニタ、構内ダストモニタ等に有意な変動がないことを確認しており、周辺環境への影響はありません。
- 引き続き、当該収納容器に水が溜まっていた原因を調査するとともに適切に対応してまいります。



【現場状況】



【漏えい状況】