



- 本日（2月3日）午後2時頃、定検用機材倉庫B棟（横置タンク解体作業場）の集じん機から発火したことを協力企業作業員が発見しました。
- 発生状況
 - ・ 現場状況：初期消火を行い、現在、火のないことを確認した
 - ・ けが人の有無：なし
 - ・ モニタリングポスト指示値：有意な変動なし
 - ・ 発電所敷地境界・構内ダストモニタ指示値：有意な変動なし
 - ・ 構内線量表示器指示器：有意な変動なし
 - ・ プラント設備への影響：なし
 - ・ 双葉消防本部への連絡時刻：午後2時45分（119番通報）
- なお、現在解体作業中の横置きタンクについては、未使用品であり、汚染はしておりません。（横置きタンク解体作業場は、Gエリアの区域である）



定検用機材倉庫B棟（横置きタンク解体作業場）の俯瞰図

■ 現場状況



集じん機に繋がるダクトの状況

場所：定検用機材倉庫B棟（横置きタンク解体作業場）

撮影日：2025年2月3日