

- 4月14日にエンクロージャ漏えい確認や作業用ハウスの撤去作業および全作業員での安全点検を実施し、2回目の試験的取り出し作業に関する全ての準備が完了しました。
- 4月15日午前10時03分に2回目の燃料デブリ試験的取り出し作業に着手（先端治具が隔離弁を通過）しました。
- 燃料デブリの取り出し作業に向けて、引き続き安全を最優先に進めてまいります。




遠隔操作室の状況



先端治具が隔離弁を通過する状況

参考：テレスコ式装置のカメラ配置状況



テレスコ式装置のカメラ配置状況