

「福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について」の一部訂正について

2019年12月4日

東京電力ホールディングス株式会社



2017年2月～2019年11月提出分の「福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について」に一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。



記



1. 正誤内容

(1) 2017年2月報告～2017年7月報告

・13ページ 添付資料3 1～3号機 RPV/PCV 温度計配置図【2号機 立体図】

誤	正	備考
 <p>●:RPV温度計 ▲:PCV温度計 黒字:評価対象外(中操までケーブルがきていない または定検時(事故前)に故障確認) 青字:評価対象(監視に使用可) 緑字:評価対象(参考)に使用) 赤字:評価対象(故障(事故後)) 水色字:比較温度計</p>	 <p>●:RPV温度計 ▲:PCV温度計 黒字:評価対象外(中操までケーブルがきていない または定検時(事故前)に故障確認) 青字:評価対象(監視に使用可) 緑字:評価対象(参考)に使用) 赤字:評価対象(故障(事故後)) 水色字:比較温度計</p>	<p>配色誤り</p> <p>・No.34 (TE-2-3-69M3)</p> <p>誤:青色 正:緑色</p>

誤	正	備考
 <p>●:RPV温度計 ▲:PCV温度計 黒字:評価対象外(中操までケーブルがきていない または定検時(事故前)に故障確認) 青字:評価対象(監視に使用可) 緑字:評価対象(参考)に使用 赤字:評価対象(故障(事故後)) 水色字:比較温度計</p>	 <p>●:RPV温度計 ▲:PCV温度計 黒字:評価対象外(中操までケーブルがきていない または定検時(事故前)に故障確認) 青字:評価対象(監視に使用可) 緑字:評価対象(参考)に使用 赤字:評価対象(故障(事故後)) 水色字:比較温度計</p>	<p>配色誤り</p> <p>・No. 34 (TE-2-3-69M3)</p> <p>誤:青色</p> <p>正:緑色</p>

誤	正	備考
 <p>●: RPV温度計 ▲: PCV温度計 黒字: 評価対象外(中操までケーブルがきていない または定検時(事故前)に故障確認) 青字: 評価対象(監視に使用可) 緑字: 評価対象(参考に使用) 赤字: 評価対象(故障(事故後)) 水色字: 比較温度計</p>	 <p>●: RPV温度計 ▲: PCV温度計 黒字: 評価対象外(中操までケーブルがきていない または定検時(事故前)に故障確認) 青字: 評価対象(監視に使用可) 緑字: 評価対象(参考に使用) 赤字: 評価対象(故障(事故後)) 水色字: 比較温度計</p>	<p>配色誤り</p> <p>・ No. 34 (TE-2-3-69M3)</p> <p>誤: 青色</p> <p>正: 緑色</p>