

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年3月16日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	移動式炉内計装系パージ装置にて計装配管の漏えい試験時、計装用圧縮空気系圧力調節弁入口および出口継手パイプねじ込み箇所より、微少の空気の漏えいを確認した。当該漏えい箇所を修理。	
2	3号機	復水器真空ポンプウォータセパレータ出口逆止弁にシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	4号機	循環水系配管(C系)フランジ部に、海水のにじみを確認した。当該フランジ部を点検・修理。	
4	5号機	制御棒駆動系ポンプ(B)の油面計の指示値が上昇したことを確認した。当該指示値が上昇した原因を調査。	
5	6号機	プラント内放送設備において、有線通信設備のヒューズ切れを確認した。当該ヒューズを修理。	
6	6号機	中央制御操作室にて、プロセス計算機の記録装置が故障したとの警報が発生した。当該警報が発生した原因を調査。	
7	その他	純水装置制御盤において、無停電電源装置用バッテリーの交換が必要であるとの表示ランプ点灯を確認した。当該バッテリーを点検・交換。	
8	その他	排水処理装置にて、COD計のサンプル水の吸引の不良を確認した。当該事象の原因を調査。	
9	その他	水処理建屋 No.1・2純水タンク液面指示計にて、指示値に若干の誤差が生じていることを確認した。当該指示計を点検・修理。	
10	その他	パワーセンター用静止形過電流継電器試験装置にて、電流が検出されない事象を確認した。当該装置を点検・修理。	
11	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)にて、スラッジ出口三方弁にて、切替え時の弁開閉が不十分であることを確認した。当該弁を点検・修理。	