

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年3月25日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉建屋北西側二重扉の非常開閉装置の動作試験時に、作業手順を誤り警報を発報させた。警報をリセット。	
2	2号機	タービン建屋排風機(B)の運転中に、吸込みベーン内部から異音を確認した。 点検・修理。	
3	3号機	取水口除塵装置用洗浄水ポンプ(A)圧力計の指示不良(指針が固着)を確認した。 点検・修理。	
4	4号機	中央制御室用加湿器(B)が自動停止していることを確認した。 点検・修理。	
5	4号機	復水器連続洗浄装置洗浄ボール循環ポンプ(A/B/C)号機の封水配管溶接部より、海水の滲みを確認した。 点検・修理。	
6	5号機	復水ポンプ(A)用電動機の点検記録の一部が報告書から抜けていることを確認した。 不足資料を追加添付。	
7	7号機	気体廃棄物処理系排ガス予熱器の出口温度が通常値より低めで安定していることを確認した。 調査実施。	