

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年4月6日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	取水電源室のプラント内放送設備において、一斉放送する機能が使用できないことを確認した。当該装置を点検・修理。	
2	1号機	ドライウェル内弁グランド部漏えい温度記録計の測定値が印字されないことを確認した。当該記録計を点検・修理。	
3	2号機	抽気系メカニカルスナッパにて、抵抗力が低下していることを確認した。当該スナッパを点検・修理。	
4	2号機	復水器連続洗浄装置配管の建屋貫通部ラバーブーツの一部が破損していることを確認した。当該ラバーブーツを修理。	
5	2号機	非常用ディーゼル発電機の燃料移送配管において建屋貫通部ラバーブーツの一部が破損していることを確認した。当該ラバーブーツを修理。	
6	2号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機の非常用送風機において、グラビティダンパーが全閉にならないことを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
7	2号機	高電導度廃液系において中和装置回転式ストレーナーの詰まりを確認した。当該ストレーナーを修理。	
8	4号機	取水口除塵装置廻りトレンチ内ピットへの水(汚染なし)が溜まっていることを確認した。溜まり水の排水、水が溜まった原因を調査。	
9	4号機	タービン系制御装置における冷却装置の一部に異常を示す表示が一時的に発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
10	その他	No.1ろ過水タンク給水ポンプ吐出圧力計の指針が固着を確認した。当該圧力計を点検・修理。	