

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年5月30日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋非管理区域の床排水口に詰まりを確認した。当該排水口を修理。	
2	1号機	コントロール建屋非管理区域の床排水口に詰まりを確認した(原子炉グループ分)。当該排水口を修理。	
3	1号機	コントロール建屋非管理区域の床排水口に詰まりを確認した(環境施設グループ分)。当該排水口を修理。	
4	1号機	洗濯廃液系の活性炭吸着塔用手動チェーンブロック(B)のストッパーが動作しないことを確認した。当該チェーンブロックを点検・修理。	
5	2号機	高伝導度廃液系の収集ポンプ(A)出口タンク攪拌絞り弁のシャフトが折損していることを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	2号機	タービン駆動原子炉給水ポンプの回転速度指示計の精度が管理値を超えていることおよびゼロ点調整ができないことを確認した。当該指示計を点検・修理。	
7	2号機	タービン補機冷却水系において、熱交換器(B)の水室逃し弁のシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	5号機	復水脱塩系(B)塔入口弁の手動ハンドル取手部分が破損していることを確認した。当該弁を修理。	
9	5号機	設備監視用IPカメラ用のテーブルタップにおいて、保護部品の破損を確認した。当該テーブルタップを修理。	
10	5号機	原子炉再循環系ポンプ(A)(B)の吸込流量記録計に紙詰まりを確認した。当該記録計を点検・修理。	
11	6号機	原子炉建屋非管理区域の床排水口に詰まりを確認した。当該排水口を修理。	
12	その他	6/7号取水電源設備において、動力電源盤の保護回路が、動作時間の管理値を超えていることを確認した。当該保護回路を修理。	