

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成23年6月3日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)室の給気ダンパーに油のにじみを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
2	2号機	低圧タービン(B・C)下半内部車室において、防熱板の座金部に浸食等を確認した。当該部を修理。	
3	3号機	ホットシャワードレン受ポンプ(A)の吐出逆止弁が固着していることを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	4号機	復水器(C)において、支え板溶接部の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該溶接部を修理。	
5	5号機	換気空調補機常用冷却水系の冷凍機(B)点検時、窒素による漏えい確認したところ、冷媒ストレーナ差圧計部から微少な漏えいを確認した。当該部を修理。	
6	5号機	換気空調補機常用冷却水系の冷凍機(B)において、ベーンダンパ(冷媒流量を調節)開閉試験時に、電流計の不具合を確認した。当該電流計を点検・修理。	
7	その他	屋外放射線監視装置用データ伝送制御装置に異常が発生し、一時的にデータが伝送できなかったことを確認した。当該装置を点検・修理。なお、屋外放射線監視装置のデータ自体は収集されている。	