

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年6月8日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)の最小流量弁から若干の異音が発生していることを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	濃縮廃液系において、シール水タンク所内蒸気入口弁のグランド部に水のにじみがあり、グランド部を増し締めしようとしたところ閉め代がなく増し締めできないことを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	1号機	ホットシャワードレン放出カナル移送ライン逆止弁の弁体接続部に腐食を確認した。当該弁を修理。	
4	3号機	所内蒸気系において、濃縮廃液タンク圧力調節弁前弁にシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	濃縮廃液ポンプ(A)のメカシール部において、シール水が系統ライン内へ排出されていることを確認した。当該メカシール部を点検・修理。	
6	5号機	タービン補機冷却系において、熱交換器Bの伝熱管に減肉を確認した。当該伝熱管に閉止栓を処置。	
7	6号機	監視用画面のタッチセンサーに不良を確認した。当該監視用画面を点検・修理。	
8	7号機	循環水ポンプの他圧側シール水定流量弁に水のにじみを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	7号機	取水口除塵装置6Cの電動機ケーブルのチューブ接続部に損傷を確認した。当該チューブ接続部を修理。	
10	その他	荒浜側焼却設備において、雑固体転倒機ケーブルのチューブの損傷を確認した。当該チューブを修理。	