

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年6月29日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	北側66kV開閉所の給気ダクトフィルタ枠が腐食し固着していることを確認した。当該フィルタ枠を修理。	
2	2号機	タービン電気油圧式制御装置の漏えい油検出器用の容器が取付け部から外れていることを確認した。当該容器を修理。	
3	2号機	主蒸気逃がし安全弁の逃がし配管温度検出器において、ケーブル接続部に破損と外れを確認した。当該ケーブル接続部を点検・修理。	
4	3号機	低起動変圧器トランスヤード排水ポンプの水位スイッチの不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
5	4号機	不活性ガス系バルブ室の照明スイッチの不良を確認した。当該スイッチを修理。	
6	5号機	高電導度廃液系の中和装置薬液洗浄入口弁にシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	6号機	取水口除塵装置(C)上部シャフト用の吊ピースに腐食を確認した。当該吊ピースを修理。	
8	6号機	酸素注入系酸素ガス流量調節弁にシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	その他	荒浜側焼却設備廃油タンクにおいて、油位計フロートの浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該フロートを修理。	