## 東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合管理委員会報告情報〈平成23年6月30日(木)分〉

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年6月30日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

- 1. G I グレード O件
- 2. GIグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備の洗濯機(C)において、ストレーナタンクから少量の水(汚染なし)の漏れを確認した。当該事象の原因を調査。	
2	1号機	定期事業者検査の要領書に検査名称の誤記を確認した。当該検査の有効性を評価。	
3	1号機	試料採取系の原子炉給水サンプル自動減圧機構にある安全弁のシートリークを確認した。当該弁を点検・ 修理。	
4		原子炉冷却材再循環系MGセットの非放射性ストームドレン排水槽への流入ラインに詰まりを確認した。当該ラインを修理。	
5		トランスヤード地下排水ピットの地下タンクのポンプ起動/停止用水位計接点が不良であることを確認した。当該水位計接点を点検・修理。	