

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成23年8月2日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	排水槽ポンプ(原子炉区域・コントロール区域・低電導度廃液系・高電導度廃液系)動作記録計の紙送りが停止していることを確認した。当該記録計を点検・修理。	
2	1号機	主変圧器ヤード雨水地下タンク排水ポンプの起動用水位スイッチの不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
3	2号機	湿分分離器(A)の内部構造物溶接部の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該溶接部を修理。	
4	2号機	動力電源盤2B-2において、警報回路タイマー継電器の部品に液漏れを確認した。当該継電器を修理。	
5	2号機	所内低電圧回路用の動力電源盤2B-2の試験時、漏電遮断機のレバーがリセット位置に戻らないことを確認した。当該レバーを修理。	
6	6号機	過渡現象記録装置の入力装置が故障していることを示す警報が発生した。当該事象の原因を調査。	
7	6号機	高電導度廃液系の濃縮装置蒸発缶の廃液温度記録計において、前面パネルのがたつきを確認した。当該パネルを修理。	
8	7号機	タービン建屋油受けタンク室周りの二酸化炭素消火設備において、一時的に通信エラーが発生したことを確認した。当該設備を点検・修理。	
9	7号機	局所出力領域モニタの区分Ⅲ高警報が発生したことを確認した。当該モニタを点検・修理。なお、当該モニタ208本中1本が不具合により高めの値を示したもので、他のモニタは計測可能、通常値であるため問題なし。	
10	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)区域の排風機(A)用電動機の軸受取付け部の内径寸法が管理値を超えていることを確認した。当該軸受取付け部を修理。	