

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年8月22日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	グラント蒸化器シェル側サンプリング元弁の点検時、弁体の弁座への当り位置不良を確認した。当該弁を修理。	
2	1号機	荒浜側ランドリー建屋において、洗濯機(A)洗濯物投入用コンベアを下降させた際、洗濯物運搬台車と接触させ、コンベア両脇の洗濯物落下防止ガイド部が破損したことを確認した。当該ガイド部を点検・修理。	
3	1号機	タービン補機冷却水系主タービンオイルクーラー温度調整弁前弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	1号機	タービン補機冷却水系主タービンオイルクーラー温度調整弁後弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	1号機	密封油真空ポンプの点検時、ゴムカップリングに割れを確認した。当該ゴムカップリングを修理。	
6	1号機	原子炉冷却材再循環系電動機・発電機セット(A)の非常用軸受油ポンプ用電動機の点検時、軸受取付け部の内径が管理値を超えていることを確認した。当該軸受取付け部を修理。	
7	1号機	154kV開閉所の碍子洗浄監視用テレビモニタ装置No. 3カメラ光ケーブル収納箱の点検時、入線部に腐食・損傷を確認した。当該入線部を修理。	
8	1号機	原子炉冷却材再循環系電動機・発電機セットの流体継手潤滑油入口圧カスイッチの点検時、ケーブル端子部不良を確認した。当該端子部を修理。	
9	1号機	気体廃棄物処理系の排ガス循環水タンクA出口弁(空気作動)の電磁弁排気部から若干の作動空気の漏れを確認した。当該電磁弁を修理。	
10	1号機	残留熱除去系(A)の圧力抑制プール内吸込ストレーナの点検時、小さなシート片を発見した。当該シート片を回収。	
11	5号機	サービス建屋の換気空調補機常用冷却水ポンプ(C)のメカニカルシールセルフフラッシングラインの詰まりを確認した。当該ラインを点検・修理。	
12	6号機	復水器連続洗浄装置(C)において、モード設定の1つで設定通りに機器作動しないことを確認した。当該事象の原因を調査。	