

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年8月23日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補機冷却海水系渦巻きストレーナ入口配管ドレン弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	中央制御室において、原子炉棟換気系排気放射線モニタ(A)の点検時、電源電圧確認用の端子部が外れたことを確認した。当該端子部を修理。	
3	1号機	復水器連続洗浄装置ボール再循環ポンプ(A)～(C)の点検時、軸継ぎ手の固着を確認した。当該軸継ぎ手を修理。	
4	1号機	取水口除塵装置(E)の点検時、本体に取付けの陽極取付座が脱落していることを確認した。当該陽極取付座を回収、修理。	
5	5号機	制御棒駆動水ポンプサクシオンフィルタ差圧指示計の指針が固着していることを確認した。当該指示計を点検・修理。	
6	5号機	局部出力領域モニタ(172個中の1個)の出力が高いことを示す警報が一時的に発生した。当該事象の原因を調査。	
7	7号機	原子炉水サンプル減圧ラック内ドレン弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	7号機	制御棒引抜監視装置(B)の動作不能を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。	