

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年9月7日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

## 1. GIグレード 0件

## 2. GIIグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)の非常用送風機(A)(B)(C)の動力電源盤において、電源位置スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	GIII以下
2	1号機	残留熱除去海水ポンプ(C)の動力電源盤において、電源位置スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	GIII以下
3	2号機	環境施設の巡視点検設備機器シートにおいて、焼却建屋機器の一部が記載されていないことを確認した。当該シートを差替え。	GIII以下

## 3. GIIIグレード 17件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	復水ろ過器出口流量用セレクタ(流量を制御する装置の一部)の点検時、校正ができないことを確認した。当該装置を修理。	
2	1号機	復水ろ過器出口流量用の積算器カウンタの点検時、カウンタが作動しないことを確認した。当該カウンタを修理。	
3	1号機	気体廃棄物処理系の空気作動弁の点検時、付属の減圧弁から少量の空気の漏れを確認した。当該弁を修理。	
4	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)給水大弁の駆動用空気ローカルラック内の点検時、ラック内の弁の継ぎ手部よりわずかな空気の漏れを確認した。当該継ぎ手部を修理。	
5	1号機	ディーゼル駆動消火ポンプの燃料タンクのベント管に損傷を確認した。当該管を点検・修理。	
6	1号機	タービン本体のNo. 6信号ケーブルの点検時、損傷を確認した。当該ケーブルを修理。	
7	1号機	移動式炉心内計装索引装置(D)のページ用窒素ガス圧力調整弁の吹出し圧力が管理値を外れていることを確認した。当該弁を修理。	
8	2号機	計装用空気圧縮系圧縮機(B)の気水分離器の凝縮水を排出する装置が固着しているを確認した。当該装置を点検・修理。	
9	3号機	原子炉補機冷却系サージタンク(A)の水位が少し低下したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
10	3号機	制御棒駆動系スクラム弁分解検査の要領書の添付資料に誤記を確認した。当該添付資料を訂正。	
11	4号機	高電導度廃液系収集ポンプ(B)のメカシール部から少量の廃液の滴下を確認した。当該メカシール部を点検・修理。	
12	5号機	サービス建屋排気空調ライン防火ダンパー付近から異音を確認した。当該事象の原因を調査。	

NO.	号機等	不適合事象	備考
13	5号機	取水口除塵装置(F)の駆動チェーンのゆるみによる異音発生を確認した。当該チェーンを点検・修理。	
14	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)の試運転時、動弁注油配管の継ぎ手部に潤滑油のにじみを確認した。当該配管の点検・修理。	
15	7号機	原子炉格納容器隔離弁の弁間漏えい試験時、可燃性ガス濃度制御系の出口隔離弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
16	その他	大湊側洗濯設備において、洗濯廃液系受タンク(A)出口ライン配管にごく小さな孔があり少量の水(汚染なし)の滴下を確認した。当該配管を点検・修理。	
17	その他	給水建屋側のNo. 4純水タンク入口電動弁の電線管に腐食、破損を確認した。当該電線管を点検・修理。	