

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年10月5日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 15件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	湿分分離器(A)ドレン管逆止弁の点検時、弁体シート面に割れを確認した。当該弁体を修理。	
2	1号機	復水回収タンク水位用調節計の点検時、当該調節計に内蔵の出力指示計の誤差が管理値から外れていることを確認した。当該指示計を修理。	
3	1号機	取水口除塵装置廻りの監視用テレビモニタ装置の点検時、端子箱に腐食、損傷を確認した。当該端子箱を修理。	
4	1号機	取水電源ケーブルトレンチ排水ポンプ(屋外)の点検時、グランド部からの水が通常より多く発生していることを確認した。当該グランド部を修理。	
5	1号機	主タービン監視計器用直流電源装置(A)の点検時、主電源出力の電圧が管理値を外れていることを確認した。当該装置を修理。	
6	1号機	残留熱除去系(B)格納容器冷却ラインの弁間漏えい検査において、目標値を超える圧力降下を確認した。当該弁を点検・修理。	
7	1号機	No. 1高起動変圧器防災ライン圧力測定弁の入口配管に腐食、損傷を確認した。当該配管を修理。	
8	1号機	南66kV補助建屋空気圧縮機の運転用タイマーが動作不良であることを確認した。当該タイマーを点検・修理。	
9	2号機	所内用空気圧縮機(A)第二段吐出圧力計が通常より低めの圧力を示すことを確認した。当該圧力計を点検・修理。	
10	4号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプのクエンチングラインに詰まりを確認した。当該配管を点検・修理。	
11	4号機	原子炉補機冷却系の熱交換器B系の海水側差圧が上昇していることを確認した。当該熱交換器を清掃。	
12	6号機	過渡現象記録装置の記録装置の故障を示す警報が発生したことを確認した。当該記録装置を修理。	
13	6号機	復水補給水系ポンプ室北側扉のハンドルが外れていることを確認した。当該扉ハンドルを点検・修理。	
14	7号機	タービン多重伝送現場盤の点検時、基板の故障を確認した。当該基板を修理。	
15	7号機	主蒸気放射線モニタ検出器の点検時、ケーブル接続部で芯線の曲がりを確認した。当該接続部を修理。	