

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年11月28日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	1Cヒータードレン水位調整弁の封水ラインのホースから水(汚染なし)の滴下を確認した。当該ホースを点検・修理。	
2	1号機	タービン建屋(管理区域)地下1階の復水脱塩塔(J)室内において、古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	
3	1号機	燃料プール冷却浄化系において、ろ過脱塩装置の逆洗用流量指示計の指針が上限を超えていることを確認した。当該指示計を点検・修理。	
4	1号機	海水熱交換器建屋において、海水スチームドレン排水槽(B)に水の汲み上げ不良を確認した。当該事象の原因を調査。	
5	1号機	復水ろ過装置の逆洗水移送ポンプ(A)出口移送弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	2号機	残留熱除去系(B)(C)の系統流量記録計の動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
7	6号機	原子炉建屋において、低電導度廃液排水槽ポンプ(D)の吐出逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	7号機	制御棒駆動機構・水圧制御ユニット室の空調機冷却コイル下流側ダクトの点検時、ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を修理。	
9	7号機	循環水ポンプ天井クレーンの横行装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	