

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年11月29日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	純水補給水系の原子炉建屋地下2階除染パン入口弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)排風機(A)のグラビティーダンパーが排風機停止時に閉まらないことを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
3	1号機	グランド蒸気復水器Uシールドレン弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	1号機	タービン建屋1階上部の監視用テレビモニタ装置が映らないことを確認した。当該装置を点検・修理。	
5	2号機	低電導度廃液系のろ過器逆洗水移送ポンプ(A)吸込圧力に関する端子台のネジが外せないことを確認した。当該ネジ部を修理。	
6	3号機	格納容器外弁グランド部漏えい温度記録計の紙送り不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
7	4号機	タービン補機冷却海水系熱交換器のストレーナ(A)ドレン弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	5号機	酸素注入系の酸素ガスポンベ出口圧力指示計の接続部から微量の酸素の漏れを確認した。当該接続部を点検・修理。	
9	5号機	格納容器雰囲気モニタ系の通常時用サンプル昇圧ポンプ(A)の吸込部から異音他を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
10	5号機	OFケーブル(電力ケーブル)の洞道温度指示計の1つに表示部の不良を確認した。当該表示部を点検・修理。	
11	5号機	原子炉建屋付属棟ストームドレン収集ポンプ(B)吐出圧力計の指針に固着を確認した。当該圧力計を点検・修理。	
12	7号機	タービン建屋(管理区域)地下中2階の主蒸気トンネル室内において、古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	