

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年1月5日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	7号機	残留熱除去系ポンプ(C)室空調機の冷却コイルから冷却用水(汚染なし)が漏えいし、空調機内のドレン受けを経由して排水口に排水されていることを確認した。冷却コイルを隔離し漏えいは停止した。当該冷却コイルを点検・修理。	GIII以下

3. GIIIグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	原子炉建屋1階北東にあるプラント内放送設備(拡声装置)の通話切替スイッチの不良(スイッチを押しても通話できない)を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
2	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料供給系統の配管支持固定ボルト1本(2本中)の折損を確認した。点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能には問題のないことを確認。	
3	5号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(A)出口水サンプル流量調整弁の不調(弁操作しても流量が調整できない状態)を確認した。当該流量調整弁を点検・修理。	
4	5号機	タービン建屋地下2階(管理区域)気体廃棄物処理系脱湿塔再生装置室にある高電導度廃液系床排水口の番号表示が一部消えているのを確認した。当該床排水口表示を確認・塗装。	
5	7号機	所内温水系バックアップ熱交換器周りの所内蒸気配管において、弁シートパスと凝縮水を排出する装置の動作不良を確認した。当該弁および排出装置を点検・修理。	
6	その他	1・2号、3・4号工具センターに配備されている赤外放射温度計に精度逸脱を確認した。当該温度計を校正・修理。また、測定記録への影響を評価。	
7	その他	3・4号工具センターにおいて、ダイヤルゲージ(比較測定器)の動作不良(針のずれ)を確認した。当該計器を校正・修理。また、測定記録への影響を評価。	
8	その他	大湊側洗濯設備建屋換気空調系加湿器(A)のメッセージ表示器の不良を確認した。当該表示器を点検・修理。	