

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成24年1月24日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補機冷却水用取水口除塵装置(A)トレイ洗浄配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・修理。	
2	1号機	サービス建屋靴履き替えエリア(管理区域)の天井裏で古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	
3	1号機	補機冷却海水系タービン補機冷却熱交換器(A)出口弁後弁の点検時、弁座ゴムライニングの剥離を確認した。当該ゴムライニングを修理。	
4	2号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(C)吐出配管の点検時、配管継ぎ手部他に腐食を確認した。当該継ぎ手部を修理。	
5	3号機	鉄イオン注入設備ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	タービン補機冷却水系熱交換器(B)の点検時、一部の伝熱管で減肉率が管理値を超えていることを確認した。当該伝熱管を修理。	
7	5号機	所内用圧縮空気系循環水ポンプ建屋マンホール付近接続ドレン弁(B)の点検時、弁棒の曲がりを確認した。当該弁を修理。	
8	5号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(B)のグランド部から通常より多く水が出ていることを確認した。当該グランド部を点検・修理。	
9	5号機	高電導度廃液系脱塩塔(B)入口導電率計の温度補正指示の不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
10	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(B)静止形可変周波数電源装置変換器盤(待機側)の軽故障警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。	
11	7号機	復水ろ過装置逆洗水移送ポンプ吐出移送絞り弁のハンドル固定ピンの破損を確認した。当該ハンドル固定ピンを点検・修理。	