

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年2月23日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 19件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉建屋付属棟凝縮水回収復水器入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	酸素注入系液体酸素容器(B)出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	1号機	原子炉建屋圧力調整弁出口側圧力指示計の指針が固着していることを確認した。当該指示計を点検・修理。	
4	3号機	凝縮水回収設備復水器冷却水入口弁に動作不良(弁ハンドル操作の異常)を確認した。当該弁を点検・修理。	
5	3号機	格納容器内弁グランド部漏えい温度記録計に紙送り不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	3号機	低電導度廃液収集槽(C)入口弁の点検時、浸透指示模様を確認した。当該弁を修理。	
7	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)の点検時、油ストレナー出口弁にシートパスを確認した。当該弁を修理。	
8	4号機	放射性廃棄物処理設備計算機室温度指示調節計の点検時、電源スイッチの接点不良を確認した。当該スイッチを修理。	
9	5号機	給水流量(A)指示計及び主蒸気流量(D)指示計の点検時、計器精度が管理値を外れていることを確認した。当該計器を修理。	
10	5号機	中央制御室において復水ろ過装置及び復水脱塩装置用制御盤の点検時、画面が表示されないことを確認した。当該画面表示装置を修理。	
11	5号機	復水器室バタフライ弁駆動部にグリスのにじみを確認した。当該駆動部を点検・修理。	
12	5号機	監視機能健全性確認検査にて使用する検査記録の様式に誤記を確認した。当該様式を訂正。	
13	5号機	補助蒸気系原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)高圧蒸気入口弁の点検時、弁駆動装置にグリスのにじみを確認した。当該駆動装置を修理。	
14	5号機	主蒸気配管補給水配管ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
15	6号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置(A)逆洗空気急速開閉弁の点検時、ケーブルのチューブに破損を確認した。当該チューブを交換。	
16	6号機	原子炉圧力容器自動着脱装置の点検時、電源装置に不具合(電源ランプ消灯)を確認した。当該電源装置を交換。	

NO.	号機等	不適合事象	備考
17	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)補助油ポンプ軸継ぎ手下部の油受けに油溜まりを確認した。拭き取りを実施。当該軸継ぎ手を点検・修理。	
18	その他	荒浜側焼却設備1次セラミックフィルター(A)の灰取り出し作業時に灰が排出されないことを確認した。当該装置を点検・清掃。	
19	その他	荒浜側焼却設備1次セラミックフィルター(B)の灰取り出し作業時に灰が排出されないことを確認した。当該装置を点検・清掃。	