

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成24年5月22日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	所内低電圧回路用動力電源盤1SA-2のハッチ上部用ホイストで地絡が発生したことを確認した。当該ホイストを点検・修理。	
2	1号機	海水熱交換器建屋地下1階にある雑用水系配管保温材から水(汚染なし)の滴下を確認した。当該配管を点検・修理。	
3	1号機	濃縮廃液ポンプ出口サンプリングフード制御盤にプログラムエラーが発生したことを確認した。当該制御盤を点検・修理。	
4	4号機	バー回転式取水口除塵装置(D)点検時、本体フレームの排水案内板ガイドレールライナー(内側ゴム)の摩耗を確認した。当該ライナーを修理。	
5	4号機	高電導度廃液系収集ポンプ(C)シール水供給弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	循環水ポンプ(C)の試運転において、復水器(C)第一水室水位高ランプが点灯しなかったことを確認した。当該水位用レベルスイッチを点検・修理。	
7	5号機	復水循環保管ポンプ供給元弁の点検時、ハンドルが固着していることを確認した。当該ハンドルを修理。	
8	5号機	放射性廃棄物処理設備制御室送風機(A)のグラビティダンパーが固着していることを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
9	6号機	原子炉冷却材浄化系のブローダウン流量調節弁の弁開度の変動を繰り返す事象を確認した。当該流量調節弁を点検・修理。	
10	6号機	燃料取替機機上卓にあるディスプレイ装置の画面表示ができなくなったことを確認した。当該装置を点検・修理。	
11	6号機	管理区域内において、B2区域(汚染に注意する区域)からB1区域(汚染がないように管理されている区域)に台車を持ち出す際に汚染がないことを確認した後、B2区域内を通過させて持ち出したことを確認した。持ち出した台車に汚染がないことを再確認済み。汚染確認等の手順上の不備がないかを確認。	