

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成24年5月30日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	取水口除塵装置補機制御盤用の工業用テレビ装置の照明が点灯しないことを確認した。当該照明を点検・修理。	
2	3号機	中央制御室換気空調系排気ダンパ(A)の手動ハンドルのギヤ部から油のにじみを確認した。動作に影響なし。当該ハンドルを点検・修理。	
3	3号機	鉄イオン注入設備直流電源装置積算電流計の動作不良(積算値が99999から100000へカウントが進まない)を確認した。当該積算電流計を点検・修理。	
4	5号機	熱交換器建屋海水ストームドレン排水槽ポンプの点検時、回転軸のスリーブ(回転軸の摩耗を防ぐための筒)に腐食を確認した。当該スリーブを修理。	
5	5号機	原子炉建屋付属(管理区域)地下2階北側の原子炉補機冷却系(A)系弁室配管貫通部モルタルの剥がれを確認した。当該貫通部を点検・修理。	
6	5号機	タービン建屋にある換気空調系給気・排気ダクト壁貫通部周りの壁面剥離を確認した。当該壁面を点検・修理。	
7	6号機	水素ガス供給系の点検時、耐圧確認を行ったところ水素ガスポンプ(B)圧力計テスト弁にシートパスを確認した。当該弁を修理。	
8	6号機	計装用圧縮空気系除湿装置脱湿塔出口露点計の点検時、露点計の不良(復旧の際、指示が出てこなかった)を確認した。当該露点計を修理。	
9	その他	荒浜側補助ボイラー脱酸剤タンク内排水口の詰まりを確認した。当該排水口を点検・修理。	
10	その他	重油抜出配管流量計積算覗き窓内の結露を確認した。当該流量計を点検・修理。	
11	その他	荒浜側焼却設備ダスト・よう素サンプルポンプ(B)の流量が低下していることを確認した。当該ポンプを点検・修理。	