

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年6月1日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉建屋付属棟送風機(B)のグリース注入口の詰まりを確認した。当該注入口を点検・修理。	
2	1号機	空冷チラー(C)用防雪フードの筋交いの破損を確認した。当該フードを修理。	
3	4号機	格納容器内雰囲気モニタ酸素濃度計点検時、計器のスイッチ不良(ONでも電源が入らない)を確認した。当該スイッチを修理。	
4	5号機	タービン補機冷却海水ポンプ予備機の分解点検時、ポンプ部品に浸透指示模様を確認した。当該部品を修理。	
5	5号機	制御棒駆動系系統内空気抜き操作時に、制御棒1体(185体中)が1ノッチ操作にて複数ノッチ引抜かれることを確認した。当該制御棒駆動系を調査。	
6	5号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)ストレーナの架台(屋外)に腐食穴を確認した。当該架台を修理。	
7	5号機	主油タンク油分離器(ファン)の起動操作時に、「機能異常」を示し停止した。当該分離器を点検・修理。	
8	6号機	タービン補機冷却海水ポンプ予備機の分解点検時、ポンプ部品に浸透指示模様を確認した。当該部品を修理。	
9	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ用電動発電機セット室上部の空調ダクト、吸込みフィルタ部から油の滴下を確認した。当該ダクト等を点検・修理。	
10	7号機	海水熱交換器エリア給気ダクト防火ダンパの腐食を確認した。当該ダンパを点検・修理。	
11	その他	No. 3高起動変圧器回線用避雷器放電計数器の点検時、白相の締付けナットの緩みを確認した。当該白相計数器を修理。	
12	その他	荒浜側補助ボイラー2B入口給水弁の開閉表示器のランプ交換ができないことを確認した。当該表示器を点検・修理。	
13	その他	運転中の荒浜側補助ボイラー3Aの異常(「ドラム水位低低」)を示す警報が発生し停止した。調査・修理。	