

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年6月19日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプ減圧配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
2	3号機	タービン建屋給気冷却加熱器室内南側において床面にひび割れを確認した。当該床面を点検・修理。	
3	3号機	炉心性能計算機の点検時、ディスクアレイ装置(データ処理高速化用)の電池切れを確認した。当該電池を交換。	
4	4号機	高光度航空障害灯の管制器にて「故障」「閃光停止」表示が点灯していることを確認した。高光度航空障害灯の実照明の点灯状態に問題はなく、リセット操作により表示は消灯した。当該管制器を点検・修理。	
5	5号機	タービン建屋純水積算計が実際の使用量より少なくカウントしていることを確認した。当該積算計を点検・修理。	
6	6号機	復水器連続洗浄装置ブースターポンプ封水配管より封水(汚染なし)のにじみを確認した。当該配管を点検・修理。	
7	6号機	原子炉圧力容器温度用多点記録計の点検時、打点機構の板バネが破損していることを確認した。当該板バネを修理。	
8	その他	大湊側焼却設備廃活性炭供給ポンプ洗浄水圧力計の点検時、計器誤差が計器精度の範囲から外れていることを確認した。当該圧力計を修理。	
9	その他	荒浜側洗濯乾燥機(A)の点検時、静電除去ローラー固定ワッシャーが外れていることを確認した。当該事象の原因を調査。	
10	その他	500kV4号母線点検作業における断路器投入時に、「断路器異常」の警報が1回発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
11	その他	大湊側焼却設備の雑固体焼却時に、廃棄物投入ボックス投入扉2の閉接点検出故障警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。	