

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成24年7月26日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	7号機	高圧窒素ガス供給系の非常用窒素ガス圧力調整弁による窒素ガス圧力が設定より低めになっていることを確認した。当該圧力調整弁を点検・修理。	GIII以下

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高電導度廃液系の濃縮装置蒸発缶(A)出口配管ヒーターにおいて、絶縁抵抗値の低下を確認した。当該配管ヒーターを点検・修理。	
2	1号機	放射性廃棄物処理設備区域の空気調和機排水ポンプの上部ケーブルボックス内に結露を確認した。当該ケーブルボックスを点検・修理。	
3	2号機	排気筒放射線モニタ(B) サンプルポンプの運転時間計に動作不良(停止)を確認した。当該運転時間計を修理。	
4	2号機	タービン区域給気ルーバー室の照明器具が外れていることを確認した。当該照明器具を修理。	
5	2号機	原子炉区域給気ルーバー室の照明器具が外れていることを確認した。当該照明器具を修理。	
6	5号機	海水熱交換器建屋No. 1サブドレンNo. 2ポンプの故障を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
7	6号機	タービン建屋海水ストームドレン移送系の排水槽出口ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を修理。	
8	7号機	原子炉圧力容器上部の配管設置工事における溶接検査の工場記録において、一部に受付番号が記載されていないこと等を確認した。当該受付番号等を訂正。なお、検査結果への影響なし。	
9	その他	地下軽油タンク給油機の吸込み配管継ぎ手部に油のにじみを確認した。当該配管継ぎ手部を修理。	
10	その他	荒浜側焼却設備の給気ユニット給気ダクトの一部に腐食を確認した。当該ダクトを修理。	
-	2号機	プラントバイタル分電盤2Aの地絡を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。 平成24年7月27日審議によりグレード変更 GIII→その他	