

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年8月1日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 16件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	エリア放射線モニタの燃料貯蔵プールエリア(A)記録計の打点不良を確認した。当該記録計を修理。	
2	1号機	循環水ポンプ(A)の軸潤滑水供給元弁の点検時、弁ふたのボルト・ナットに腐食を確認した。当該ボルト・ナットを修理。	
3	1号機	消火系消火ポンプの試験記録に圧力単位の誤記を確認した。当該記録を訂正。	
4	2号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機の排気ガス温度指示計の点検時、指示値が不安定であることを確認した。当該指示計を修理。	
5	2号機	タービン補機冷却海水系の熱交換器(A)海水ストレーナ差圧計の検出元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	2号機	タービン補機冷却海水系の熱交換器(B)海水ストレーナ差圧計の検出元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	2号機	所内蒸気系の濃縮廃液系圧力調整弁による蒸気圧力が設定より高くなっていることを確認した。当該圧力調整弁を点検・修理。	
8	2号機	所内蒸気戻り系のドレン凝縮水排水装置に動作不良を確認した。当該装置を修理。	
9	2号機	放射性廃棄物処理設備区域給気ルーバー室の照明器具が外れていることを確認した。当該照明器具を修理。	
10	2号機	所内温水系のバックアップ熱交換器圧力調節弁バイパス弁にシートパスを確認した。当該弁を修理。	
11	3号機	コールド乾燥機の扉開閉用電磁弁から駆動用空気(汚染なし)の漏れを確認した。当該電磁弁を修理。	
12	4号機	復水脱塩塔(D)出口導電率計の点検時、スライド支持金具の動作不良を確認した。当該伝導率計を修理。	
13	4号機	主蒸気系の計装配管の一つにある過流量阻止弁の点検時、閉信号を出力するためのスイッチが動作不安定であることを確認した。当該スイッチを修理。	
14	その他	5号工具センターにおいて、工具(トルクレンチ等)の所在不明を確認した。当該工具の所在を調査。	
15	その他	保修訓練室において天井クレーンの点検時、補巻のフック開き幅が管理値を超えていることを確認した。当該フックを修理。	
16	その他	荒浜側焼却設備の炉底蓋シール用エアフィルタ(B)に詰まりを確認した。当該エアフィルタを修理。	