

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年8月13日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

## 1. GIグレード 0件

## 2. GIIグレード 0件

## 3. GIIIグレード 20件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋エアワッシャ室(非管理)床側から給気冷却器室(非管理)床面へ、空気の漏れを確認した。当該床面を点検・修理。	
2	2号機	第5給水加熱器ドレン水位コントローラーが動作しないことを確認した。当該コントローラーを修理。	
3	2号機	可燃性ガス濃度制御系の点検時、出口系統逃し弁にシートパスを確認した。当該弁を修理。	
4	2号機	放射性廃棄物処理設備多重伝送現場盤の基板故障を確認した。当該基板を点検・修理。	
5	2号機	燃料交換機空気圧縮機において「空気圧力低」警報発生及び機器から空気が漏れる音を確認した。当該空気圧縮機を点検・修理。	
6	4号機	残留熱除去系(B)・(C)流量記録計の指示値が0のまま変化しないことを確認した。当該記録計を点検・修理。	
7	4号機	高電導度廃液系脱塩塔出口導電率指示値が現場計器と監視用画面で相違していることを確認した。当該計器を点検・修理。	
8	4号機	海水熱交換器建屋タービン建屋補機冷却水系熱交換器(A)海水ストレーナ差圧計テスト弁(L側)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	4号機	復水器連続洗浄装置循環ポンプ(B)ケーシングのドレン配管接続部に海水のにじみを確認した。当該接続部を点検・修理。	
10	5号機	高感度オフガスモニタ検出器の冷却が不十分であることを示す異常LEDが点灯していることを確認した。当該検出器冷却装置を点検・修理。	
11	5号機	液化窒素貯槽液位指示の上昇を確認した。当該事象の原因を調査。	
12	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)の点検時に、圧縮機において羽根車と歯車付き回転軸の隙間値が許容値を超えていることを確認した。当該羽根車を修理。	
13	6号機	原子炉建屋天井クレーン点検時に、主巻き操作ができないことを確認した。当該クレーンを修理。	
14	6号機	タービン建屋天井クレーン点検時、横行・走行レール継ぎ目のすき間測定値が許容値を超えていることを確認した。当該レール継ぎ目を修理。	
15	6号機	プロセス計算機システム入出力装置#1キーボードで入力できないことを確認した。当該キーボードを点検・修理。	
16	6号機	残留熱除去系封水ポンプ(B)ケーシングドレン弁に微量のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	

NO.	号機等	不適合事象	備考
17	7号機	換気空調補機常用冷却水系補助冷凍機の点検時に、圧縮機均圧電磁弁ケーブルの損傷を確認した。当該ケーブルを修理。	
18	7号機	換気空調補機常用冷却水系補助冷凍機の点検時に、高速軸複合軸受の劣化を確認した。当該軸受を修理。	
19	その他	荒浜側焼却設備の起動時に、「雑固体自動倉庫異常」の警報が発生することを確認した。当該事象の原因を調査。	
20	その他	大湊側焼却設備において、排ガス温度記録計の指示値が時折変動を繰り返すことを確認した。当該記録計を点検・修理。	