

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年8月31日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	環境改善用冷凍機(B)圧縮機のメカニカルシール部より、油漏れを確認した。当該メカニカルシール部を点検・修理。	
2	2号機	タービン建屋補機冷却水系熱交換器(B)海水ストレナドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	プラント内放送設備(拡声装置)装置の1箇所では通話ができなくなっていることを確認した。当該装置を点検・修理。	
4	2号機	タービン建屋補機冷却水系熱交換器(B)海水ストレナ入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	海水熱交換器建屋屋上の昇降用梯子に腐食を確認した。当該梯子を点検・修理。	
6	5号機	サービス建屋地下1階ホットラボ室内試料保管室天井裏より、古いタバコの空き箱及びライターを発見した。当該空き箱及びライターを回収。	
7	6号機	密封油真空ポンプ(B)カップリング部より、油にじみを確認した。当該部を点検・修理。	
8	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備点検時に、燃焼空気ブロウ電動機冷却ファンにひび割れを確認した。当該ファンを点検・修理。	
9	その他	荒浜側補助ボイラー(2A)ボイラー水pH計の点検時、自動校正ができないことを確認した。当該計器を修理。	
10	その他	荒浜側補助ボイラー使用前事業者検査時、検査用計器が故障したことを確認した。当該計器を点検・修理。なお、当該検査は別の計器を使用して実施した。	