

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年9月18日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	3号機	タービン建屋パトロールチェックシートのうち1箇所、当直長の承認印がなかったことを確認した。当該エリアのパトロール自体は実施されていることを確認済み。	GIII以下
2	その他	屋外(500kV開閉所)において、ガス絶縁開閉装置ケーブルダクト修理のため足場板を運搬していたところ転倒し、足場板の落下により左手小指を骨折した。業務車にて病院に搬送し治療(不休)。 【平成24年9月12日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2012/pdf/24091201p.pdf	GIII以下

3. GIIIグレード 15件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	主冷水ポンプ吸込圧力計に指示不良を確認した。当該圧力計を点検・修理。	
2	1号機	格納容器酸素分析計サンプル流量用現場流量指示計に指示不良を確認した。当該指示計を点検・修理。	
3	1号機	タービン建屋空冷チラー用冷水ポンプ(B)の軸受け部より油が漏れ、ドレン配管から排水口に流入していることを確認した。当該軸受け部を点検・修理。	
4	2号機	タービン建屋1階空調機(A)電動機の点検時、外扇ファンの羽根1枚にひび割れを確認した。当該羽根を修理。	
5	2号機	取水口除塵装置洗浄水配管(屋外)の漏えい試験時、配管継ぎ手部より洗浄水の漏えいを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	
6	3号機	移動式炉内計装系駆動制御装置(B)のディスプレイ表示が消灯していることを確認した。当該ディスプレイ表示を点検・修理。	
7	3号機	廃スラッジ/濃縮廃液系の液位記録計が打点不良であることを確認した。当該記録計を点検・修理。	
8	4号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)の海水側水抜き時、当該熱交換器後水室ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
9	4号機	原子炉建屋内にてドアストッパが多数脱落及び紛失していることを確認した。当該ドアストッパを修理、当該事象の原因を調査。	
10	4号機	原子炉建屋天井クレーンの点検時、運転室内走行用コントローラの下より古いタバコ1本を発見した。当該タバコを回収。	
11	5号機	ランドリー建屋2階にあるダクトの点検時、ダクト貫通部及び扉において、管理区域から非管理区域への空気の流れを確認した。汚染が無いことを確認し、当該箇所を閉止済み。	
12	5号機	電エドラムの点検時、100V測定用端子を電エドラムへ落下・接触させたことにより、分電盤のブレーカーが過電流等により遮断動作したことを確認した。当該ブレーカーを復旧済み。	

NO.	号機等	不適合事象	備考
13	5号機	取水口除塵装置(屋外)周辺の手すり、梯子取付部、落下防止チェーン等に腐食を確認した。当該手すり等を点検・修理。	
14	6号機	中央操作室に設置されている高圧炉心注水系(C)第一試験用調節弁開度指示計に指示不良を確認した。当該開度指示計を点検・修理。	
15	その他	粘度計の校正時、当該粘度計の振動子に変形していることを確認した。過去の測定結果の妥当性評価を実施、当該粘度計を修理。	