

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年10月5日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	5号機	制御棒の動作確認試験時に、制御棒1体(185体中)が全挿入状態から引き抜き操作をしても動作せず引き抜けないことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、調査のため制御棒動作確認中に復旧した。 平成25年2月6日再審議にてグレード変更 GIII→GII (調査の結果、方向制御弁に一時的に微少な異物が噛み込んだことによるシートパスが原因と推定した。設備信頼性の観点からは是正処置が必要と判断した。)	GIII以下

3. GIIIグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋地下1階にあるスチームドレン処理系の排水不良(詰まり)を確認した。当該処理系の排水口および配管を点検・清掃。	
2	1号機	主タービン軸受給油圧力用指示計の指示不良を確認した。当該指示計を点検・修理。	
3	3号機	2号機と3号機の間にあるタービン建屋連絡ダクト内の目地部から、微量な水(汚染なし)の漏れを確認した。拭き取りを実施済み。当該部を点検・修理。	
4	5号機	濃縮廃液ポンプ(B)ケーシングドレン配管の接続部から微量な廃液の漏れを確認した。拭き取りを実施済み。当該接続部を点検・修理。	
5	7号機	計装用圧縮空気系除湿装置(B)において昇圧不良を確認した。当該除湿装置を点検・修理。	
6	その他	当社社員が現場-事務所間のデータ授受に利用していたUSBメモリを一時的に紛失し、その後所内で拾得、返却されたことを確認した。	
7	その他	3・4号機工具センターに配備されていたダイヤルゲージ(比較測定器)の定期校正をしたところ、1台に作動不良を確認した。当該ダイヤルゲージを校正・修理、測定記録への影響を評価。	
8	その他	荒浜側補助ボイラ(2A)排ガス分析装置において自動校正エラーが発生したことを確認した。当該分析装置を点検・校正。	