

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年11月27日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(B)の点検時、一部の伝熱管で減肉率が管理値を超えていることを確認した。当該伝熱管を修理。	
2	1号機	鉄イオン注入設備電解槽出口流量計の指示が固着していることを確認した。当該流量計を点検・修理。	
3	2号機	鉄イオン注入設備電解槽ベント逆止弁の点検時、弁体ガイド部に腐食および磨耗を確認した。当該部を修理。	
4	6号機	原子炉建屋4階(非管理区域)の南西側エリア天井面から雨水(汚染なし)の滴下を確認した。当該天井面を点検・修理。	
5	6号機	プロセス計算機において「信号入出力装置軽故障」他の警報が発生した。当該事象の原因を調査。	
6	7号機	中央制御室(A)加湿器(B)の排水配管より水漏れを確認した。当該配管を点検・修理。	
7	7号機	タービン建屋地下1階の原子炉補機冷却海水系(E)脇通路の床面コンクリート表面に割れを確認した。当該表面を点検・修理。	
8	7号機	低圧タービン外部車室ベース部のグリース給油配管接続部からグリースの漏えいを確認した。グリース拭き取り実施済み。当該接続部を点検・修理。	
9	その他	荒浜側焼却設備オペレータ制御盤の下部より異音を確認した。当該事象の原因を調査。	
10	その他	屋外重油トレンチ漏油検出器の検出不良を確認した。当該検出器を点検・修理。	
11	その他	給水建屋の大湊側ろ過水移送配管ベント弁の固着を確認した。当該弁を点検・修理。	