

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年12月6日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

## 1. GIグレード 0件

## 2. GIIグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	1号機	不活性ガス系空気作動弁の操作時、8つある弁のうちの1つで閉動作の開始に通常より時間を要することを確認した。当該弁を点検・修理。	GIII以下
2	5号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機の定例手動起動試験において、「発電機初励磁渋滞」警報が発生。警報発生の原因を調査し点検・修理。	GIII以下

## 3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	非常用補機中間ループ系熱交換器(A)の点検時、伝熱管2本の減肉を確認した。当該伝熱管を修理。	
2	1号機	サービス建屋温水ボイラ所内低電圧回路用動力電源盤の点検時、不足電圧継電器の動作値が管理値外であることを確認した。当該継電器を修理。	
3	1号機	モニタリングポスト高レンジ記録計の記録用紙押さえ部の破損を確認した。当該記録計を点検・修理。	
4	5号機	サービス建屋再循環戻り温度計点検時、電源トルグスイッチの動作不良(電源が入らない)を確認した。当該スイッチを修理。	
5	6号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷水往還差圧調節弁のグランドリーク水の滴下を確認した。当該弁の点検・修理。	
6	6号機	放射性廃棄物処理設備電子計算機の点検時、中央演算処理装置1用ハードコピー(プリンター)の紙送り不良を確認した。当該ハードコピーを修理。	
7	その他	大湊側洗濯建屋加湿器(A)の操作画面1つの画面切替不良を確認した。当該画面を点検・修理。なお、運転状態については別の画面で確認が可能。	
8	その他	固型化処理装置モルタル固型化装置洗浄水排出弁の振動が通常より大きいことを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	その他	荒浜側補助ボイラ非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(A)用動力電源盤での電源「切」操作不可を確認した。当該電源盤を点検・修理。	
10	その他	荒浜側焼却設備雑固体定量供給装置点検口ハッチの落下防止用ステンレスチェーン切れを確認した。当該チェーンを修理。	