

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年12月12日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ出口導電率計ラック(A)ドレン配管の詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
2	3号機	エリア放射線モニタ記録計3台中の1台に異音及び打点不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
3	3号機	原子炉補機冷却系常用冷却水戻り側逆止弁バイパス弁の開側位置検出スイッチの不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
4	3号機	高光度航空障害灯の一部が点灯しないことを確認した。当該航空障害灯を点検・修理。	
5	4号機	監視用テレビモニタ装置においてタービン建屋の1箇所映像に歪みが出ていることを確認した。当該装置を点検・修理。	
6	4号機	監視用テレビモニタ装置において屋外の1箇所でカメラのレンズ内側に水滴が付着していることを確認した。当該カメラを点検・修理。	
7	4号機	タービン建屋非放射性ストームドレン移送系排水槽ポンプ(A)(B)からのグランドリークを確認した。当該ポンプを点検・修理。	
8	5号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプ入口圧力計元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	5号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプ出口圧力計元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
10	7号機	復水器連続洗浄装置建屋の天井より雨水の滴下を確認した。当該建屋を点検・修理。	