

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年1月16日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 20件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	残留熱除去海水ポンプ(C)の点検時、分解部品の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	
2	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)の点検時、過給器出口伸縮継手調整用ボルトフランジ部8箇所中4箇所の脱落を確認した。当該フランジ部を修理。	
3	1号機	66kV南側開閉所のロードヒーティング装置1台の漏電を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	1号機	ダスト放射線モニタ(C)監視盤の動作不良を確認した。当該監視盤を点検・修理。	
5	1号機	使用済燃料輸送容器取扱い用の吊具収納コンテナ外枠吊ワイヤーガイド及び梯子を配管サポートに接触させて、コンテナの一部を変形させたことを確認した。当該コンテナ等を点検・修理。	
6	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)反カップリング側軸受戻り油温度計用熱電対の断線警報の発生を確認した。当該熱電対を点検・修理。	
7	2号機	低電導度廃液系収集槽(A)(B)側サンプル戻り弁の自動制御不良を確認した。当該弁の制御装置を点検・修理。	
8	2号機	所内用圧縮空気系空気貯槽ドレン凝縮水排水装置バイパス弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	2号機	圧力抑制室プール水排水系サージタンク入口空気作動弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
10	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)油タンクの油面低下を確認した。当該冷凍機、油タンクを点検・修理。	
11	4号機	タービン補機冷却海水系熱交換器(B)後水室ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
12	5号機	回転式取水口除塵装置の点検時、収容ケースカバーの破損を確認した。当該ケースカバーを修理。	
13	5号機	原子炉補機冷却水系タイライン供給側ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
14	5号機	原子炉補機冷却水系タイライン戻り側ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
15	6号機	中央制御室にあるLED表示器の表示不良を確認した。当該表示器を点検・修理。	
16	6号機	原子炉補機冷却水系ポンプ(A)系入口配管ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	

NO.	号機等	不適合事象	備考
17	6号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機室フロンガス検知器の点検時、計器内換気ファンの動作不良を確認した。当該換気ファンを修理。	
18	6号機	放射性廃棄物処理建屋6号機側大型シャッター操作の動作不良を確認した。当該シャッターを点検・修理。	
19	その他	大湊側雑固体廃棄物焼却設備情報処理装置の点検時、グラフィック基板の不良を確認した。当該基板を修理。	
20	その他	大湊側雑固体廃棄物焼却設備情報処理装置の点検時、CDドライブの不良を確認した。当該CDドライブを修理。	