

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年2月26日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 1号機 | 原子炉建屋サブドレン設備No. 2ピット制御盤端子台の破損を確認した。当該端子台を点検・修理。 | |
| 2 | 1号機 | 荒浜側所内ボイラー(2A)の点検時、パーナー用蒸気流量調節弁継ぎ手部に蒸気(汚染なし)の漏れを確認した。当該継ぎ手部を修理。 | |
| 3 | 1号機 | 補機冷却水系防錆剤タンク(B)電極式液位スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。 | |
| 4 | 1号機 | 計装用圧縮空気系除湿装置(B)後置フィルタ(D)差圧計の指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。 | |
| 5 | 4号機 | 燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(B)出口配管ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 6 | 4号機 | 原子炉建屋No. 4サブドレンNo. 2ポンプの電流値が変動を繰り返していることを確認した。当該ポンプを点検・修理。 | |
| 7 | 4号機 | 高圧炉心スプレイ系ポンプ室の床面に、火災報知器点検用線香(使用済み)を発見した。当該線香を回収。 | |
| 8 | 6号機 | 復水器バタフライ弁ライニング部の点検時、損傷を確認した。当該ライニング部を修理。 | |
| 9 | その他 | 使用済燃料輸送容器保管設備増設工事において、使用済燃料輸送容器保管台の寸法が据付基準値を逸脱していることを確認した。当該保管台を修正。 | |